

# さしまクリーンセンター寺久 敷地境界放射線量率測定箇所

敷地境界  
クリーンセンター入口


第一回目 (5月 2日)	0.060
第二回目 (5月10日)	0.070
第三回目 (5月17日)	0.068
第四回目 (5月24日)	0.066
第五回目 (5月31日)	0.078

平均 0.068  
マイクロシーベルト/時

敷地境界  
クリーンセンター北側境界

第一回目 (5月 2日)	0.062
第二回目 (5月10日)	0.063
第三回目 (5月17日)	0.065
第四回目 (5月24日)	0.059
第五回目 (5月31日)	0.069

平均 0.064  
マイクロシーベルト/時



敷地境界  
クリーンセンター調整池 (西側境界)

第一回目 (5月 2日)	0.061
第二回目 (5月10日)	0.061
第三回目 (5月17日)	0.063
第四回目 (5月24日)	0.064
第五回目 (5月31日)	0.059

平均 0.062  
マイクロシーベルト/時

敷地境界  
クリーンセンター遊樂里  
連絡通用ゲート付近

第一回目 (5月 2日)	0.062
第二回目 (5月10日)	0.050
第三回目 (5月17日)	0.061
第四回目 (5月24日)	0.058
第五回目 (5月31日)	0.053

平均 0.057  
マイクロシーベルト/時

東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する規則 (平成23年環境省令第33号・平成24年1月1日施行) による放射能濃度測定方法ガイドラインにより測定箇所が一部変更になりました。